Формулу (70) для стойкости можно написать так:

$$Tv^{m_1}a^{x_1}b^{y_1} = C_T,$$

откуда

$$v^{m_1} = C_T / Ta^{x_1}b^{y_1}$$

Если сравнить эти выражения с формулой (70), то получим что

ТАБЛИЦА 25

Зависимость коэффициента $к_ф$ от количества фрез в наладке

Количество фрез	1	2	4	6 и более
Коэффициент	1	0,85	0,7	0,5