

Уход за резцом

Добавил(а) Administrator
10.02.10 09:50 -

Чтобы резец хорошо работал, его нужно содержать в образцовом состоянии. Перечислим основные правила обращения с резцами:

1. правильно устанавливать резец в резцедержателе;
2. включать охлаждение, как только резец начнет резать;
3. не доводить резец до сильного затупления;
4. прежде чем остановить станок, выключать механическую подачу, а затем отвести резец; после отвода резца остановить станок.