

Необходимо строго выполнять правила по противопожарным мероприятиям.

Концы для обтирки станков и промасленные тряпки нельзя оставлять у станка, так как они могут загореться даже от случайной искры. По окончании смены надо аккуратно собрать все концы и тряпки и сложить их в железный ящик с закрывающейся крышкой. По окончании или при перерывах в работе обязательно выключить электродвигатель станка.

Курить следует только в отведенном для этого месте.

При сгорании предохранителей у электрооборудования станка, при сильном перегревании электродвигателя необходимо немедленно сообщать мастеру.

При возникновении загорания следует выключить электродвигатель и по сигналу или по телефону вызвать пожарную команду. До прибытия пожарной команды надо пытаться тушить пожар собственными средствами, пользуясь огнетушителем, песком, брезентом и т. п.