


Универсальные приспособления (прихваты, угловые плиты, призмы, машинные тиски и др.) предназначены для закрепления различных заготовок. Их применяют главным образом в единичном и мелкосерийном производстве.

Прихваты используют для закрепления заготовок сложной формы или больших габаритов непосредственно на столе станка.


Прихваты



Приспособления для установки и закрепления заготовок

Добавил(а) Administrator
28.01.12 15:07 -


Видео (рис. 27) - приспособления для установки и закрепления заготовок (рис. 27)



27

Закрепление заготовки на столе станка


Видео (рис. 27) - приспособления для установки и закрепления заготовок (рис. 27)



28


Переставной по высоте прихват

29




Угловые плиты

30




Закрепление заготовки на угловой плите

Машинные тиски




~~Машинные тиски (рис. 31 а) — предназначены для закрепления заготовок в станочной~~

32




Поворотные тиски с диафрагменным пневмоприводом



Сменные губки к машинным тискам для
закрепления заготовок

~~Бланк для заполнения~~

Гидравлические самоцентрирующие поворотные тиски




35



Приспособление с оксидно-барьерными маг-
нитами


36




Установка тисков на столе фрезерного станка

37

а)



б)



Приемы выверки при установке детали в тисках с помощью рейсмасов